

# MAB 1300

Déploiement de puissance par une performance exemplaire.

## LA PUISSANCE

## PARMI LES

## PUISSANTES !

Puissance pure ! 2'300 W, boîte à 4 vitesses avec équipement complet vient à bout de vos désirs. La MAB 1300 va aux limites de la technique de perçage avec socle magnétique.

Système de réglage électronique

Protection thermique du moteur

Contrôle du couple de rotation

Rotation droite/gauche

Témoin LED de la force magnétique

Lubrification interne permanente

Perçage jusqu'à Ø 130 mm





La perceuse magnétique MAB 1300 est actuellement la plus forte machine. Rien que son apparence montre de quoi il s'agit ; Force pure ! 2 300 W quatre vitesses et équipement complet ne laissent rien à désirer. Cette machine répond à toutes les exigences dans la construction métalliques ou navale, constructions de machines, etc. Diamètre de perçage jusqu'à 130 mm (profondeur de coupe de 30 mm), permettant l'utilisation de toute notre gamme des fraises.

La broche est munie d'une fixation des fraises directe en WELDON 32. Sans guidage à proximité du point d'usinage, démontable facilement, la course du coulisseau atteint 310 mm. Cette machine est équipée avec tous les dispositifs actuels de sécurité.



Professionnel plus

Professionnel débutant

Professionnel de base

Professionnel spécial

Porte-outils et adaptateurs

Accessoires et lubrifiants

Fraises

À propos de BDS

### MAB 1300

Puissance de moteur	2 300 Watt
Tension	230 V CA, 50 – 60 Hz
Course /sans contre-support	85/310 mm
Dimensions de l'aimant	120 x 360 x 65 mm
Poids	51 kg
Cône porte-outil	CM 4
Niveau 1 de vitesse de charge: 30 – 80 min <sup>-1</sup>	Niveau 2 de vitesse de charge: 50 – 120 min <sup>-1</sup>
Niveau 3 de vitesse de charge: 130 – 350 min <sup>-1</sup>	Niveau 4 de vitesse de charge: 210 – 550 min <sup>-1</sup>
Accouplement à friction	✓
Lubrification interne permanente	✓
Contrôle du couple de rotation	✓
Système de réglage électronique	✓
Témoin LED correspondant à la force magnétique	✓
Protection thermique du moteur	✓
Rotation droite/gauche	✓
Affichage de l'usure des charbons	✓
MAB 1300 230 V	
MAB 1300 110/125 V	

### Fourniture

- 1 Perceuse magnétique
- 1 mallette à roulettes
- 1 sangle de sécurité
- 1 Clé six-pans 4 mm, 6 mm, 8 mm
- 1 Tige d'éjection ZAK 075, 090, 100, 120
- 1 Chasse-cône CM 4
- 1 bague de réduction ZAP 200 de Weldon 32 mm à 19 mm
- 1 Mode d'emploi

### Fraise Foret hélicoïdal Alésoir Outil à chanfreiner Taraud

max. Ø 130 mm	Ø 45 mm	Ø 50 mm	Ø 80 mm	M42
Profondeur de coupe: 30-55-75-110 mm				



### Remarque :

Lors de l'utilisation de fraises avec profondeur de coupe de 110 mm vous devez démonter le congre-support. Vous devez aussi utiliser le porte - outil ZIA 419-KN ou ZIA 432-KN.